

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD TAPILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD TAPILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0120-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Comienzo de la instalación de techo de la cocina



Foto 2: Sustitución de puerta del aula



Foto 3: Sustitución de puerta de la cocina.




Foto 4: Techo instalado y mallas colocadas



Foto 5: Personas trabajando para el piso del aula 01



Foto 6: Finalización del entechado de remozamiento en donde se gastó los Q. 75,000.00 de la EORM Comunidad Tapila, Carcha, A.V.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público