

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEJAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0125-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Colocacion de costanera galvanizada para cubierta de lamina



Foto 2: mantenimiento de los hierros y paredes exteriores de la escuela



foto 3. Pintando los hierros en estructura de la base de la lamina




Foto 4: Colocacion de la lamina de la escuela.



Foto 5. Desinstalando la puerta del servicio sanitario



Foto 6. Reparaciones de puerta de metal de cada aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

