

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESPERANZA CHILATZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0127-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustitución de láminas troqueladas a láminas troqueladas



Foto 2: Mantenimiento de puerta lijada, cepillado y aplicación de pintura



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 4: Sustitución de canal de pvc a canchales de metal liso



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto y colocación de parrillas



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA ESPERANZA CHILATZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESPERANZA CHILATZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0127-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta de madera a metal y sustrucción de candado a chapa



Foto 2: mantenimiento de las puertas lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 3: Mantenimiento lijado, cepillado de la estructura de metal de las ventanas



Foto 4: Mantenimiento de las puertas lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 5: Reparación de la puerta cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público