

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA ESPERANZA CHILATZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESPERANZA CHILATZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0127-43	FECHA:	24/11/2024




Foto1: Aplicación de pintura de las puertas del establecimiento.



Foto 2: Instalacion de las laminas troqueladas.



Foto 3: Colocación de los pescantes para canales de metal.



Foto 4: Mantenimiento del porton y aplicación de pintura.



Foto 5: sustitución de la parrilla de las cunetas.



Foto 6: mantenimiento de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público