

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacchaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0123 - 43	FECHA:	4 - 11 - 2024.



Foto1: Trabajo de estructrua metalica corredor de la escuela.



Foto 2: Trabajo de entechado.



Foto 3: Trabajo de mantenimiento de estructura metalica.



Foto 4: Trabajo de estructura metalica y cambio de lámina. Aula No. 2.



Foto 5: Trabajo de soldadura puerta.




Foto 6: Mantenimiento de puertas pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexar al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--