

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacchaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0128 - 43	FECHA:	23 - 11 - 2024.



Foto1: Trabajo terminado corredor de la escuela.



Foto 2: Trabajo de entechado terminado.



Foto 3: Mantenimiento de estructura terminada.



Foto 4: Trabajo terminado aula No. 2.



Foto No. 5 : Terminada en colocacion de puertas.



Foto 6 Mantenimiento de puerta terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A. ALDEA SACCHAJ

Firma y Sello Director Centro Educativo SAN PEDRO CARCHA