

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEABAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEABAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0132-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: VISTA LATERAL DEL TECHO Y DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 3: FOTOGRAFIA DESPUES DE LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS BALCONES DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 4: FOTOGRAFIA DESPUES DE LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 5: FOTOGRAFIA DESPUES DE HABER FINALIZADO CON LA COLOCACIÓN DEL PISO DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 6: VISTA LATERAL DESPUES DE HABER FINALIZADO CON LA PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPC	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---