

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE SERAXQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0134 - 43	FECHA:	




Foto1: Se inicia el trabajo, desarmando las tablas.



Foto 2: Trazo de nivelacion de la escuela.



Foto 3: Escavacion del lugar de cimiento de la escuela



Foto 4: levantado de bloks.




Foto 5: Terminacion del mojinete en ambas partes



Foto 6: iniciando de soldar las tijeras cargalaminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---