

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE SERAXQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0134- 43	FECHA:	



Foto1: MODULO 2. Levantado de bloks para inodoro.



Foto 2: Terminacion de letrina.



Foto 3: fundición del corredor del MODULO 3.



Foto 4: Iniciando con el trazo de las gradas de la escuela.



Foto 5: iniciando con la minima parte del muro perimetral.



Foto 6: terminacion y colocacion de la malla del muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE SERAXQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0134 - 43	FECHA:	



Foto7: colocacion de laminas.



Foto 8: fundicion del piso dentro de la escuela.



Foto 9: terminacion de la fundicion del piso



Foto 10: Alisado de piso con pintura




Foto 11: Instalacion de puertas y ventanas con su respectivo vidrio.



Foto 12: Finalizacion de la reparacion y construccion del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público