

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUICCHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0140-43	FECHA:	



Foto1: Aula 1. MULTIGRADO Sustitucion de estrutura de techo



Foto1: Aula 1. MANTENIMIENTO DE COSTANERA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTA




Foto 4: Aula 2. sustitucion de Piso a ceramica




Foto 5: Aula 2. Cambio de pintura lado Interior Y exterior.



Foto 6: contruccion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--