



Ministerio de Educación

GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUICCHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0140-43	FECHA:	



Foto1: Aula 1. Multigrado sustitucion de estrucctura de techo



Foto1: Aula 1. Multigrado mantenimiento de costanera



Foto 3: Aula 1: Mantenimiento de puerta



Foto 4: Aula 1 sustitucion de piso a ceramica



Foto 5: Aula 1. Cambio de pintura lado Interior Y exterior.



Foto 6: construccion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público