

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequixché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0141-43	FECHA:	23 de febrero de 2024




FOTO 1: Reparación de banqueta de concreto



FOTO 2: Reparación de sistema eléctrico y cambio de lámparas



FOTO 3: Reparación de columnas



FORO 5: Reparación de piso de torta de concreto




FOTO 6 : Reparación sustitución de piso de concreto



FOTO 6: Sustitución de canales de bajada de de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequixché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0141-43	FECHA:	23 de febrero de 2024



FOTO 7: Reparación de muro merlmetral y de columnas



Foto: 8 aplicación de monocapa en pila de captación agua de lluvia



FOTO 7: Sustitución de piso ceramico




FOTO 8: sustitución de bentatnas con vidrios y balcones



FOTO 11: Sustitución de polleton por estufa mejorada




Foto 12: Mantenimiento de puertas en letrinas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sequixché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0141-43	FECHA:	23 de febrero de 2024



FOTO 13: Sustrucción de letrina por inodoro






FOTO 14: Mantenimiento de puerta



FOTO 15: Sustrucción canales y lamina troquelada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

