



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Aldea Santa Maria Julhá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Santa Maria Julhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0147-43	FECHA	15/08/2024



Foto 1: Se quito las vigas y laminas.



Foto 2: Fundir el lugar de la costanera



Foto 3: Quitando las laminas.



Foto 4: Quitando las laminas del salon.



Foto 5: Quitando los canales del corredor.



Foto 6: Quitando las vigas de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del EORM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

