



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Aldea Santa María Julhá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Santa María Julhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0147-43	FECHA	15/08/2024



Foto1: Se pinto la escuela y las aulas.



Foto 2: Se colocó los balcones y se colocó las puertas.



Foto 3: Se entecho el lugar de los tinacos.



Foto 4: Colocando canales.




Foto 5: Se pinto el aula del centro tecnologico.



Foto 6: INAUGURACIÓN DEL REMOZAMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

