



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECANCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0148-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: El techo ya esta instalado



Foto 2: Las paredes pintados



Foto 3: las puertas y los vidrios ya esta instalados



Foto 4: El techo y las pinturas del módulo 2



Foto 5: La letrina ya cuenta con su puerta de metal, techo y pintura



Foto 6: A si se quedó el mantenimiento del módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin Chubac

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

