

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0149-43	FECHA:	jul-24



Foto 1: Imagen del aula No. 1. Habitación de pared de block y rectificación de columnas.



Foto 2: Imagen de aula No. 1. Fundición de piso de concreto.



Foto 3: Aula 1. Cambio de estructura de techo de madera por metal.



Foto 4: Aula 2. Cambio estructura de techo de madera y cambio de láminas en mal estado.




Foto 5: Vista del aula No. 2. Sustitución de piso de concreto.



Foto 6: Imagen del aula No. 1. Instalación de puerta nueva..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

