

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0149-43	FECHA:	ago-24



Foto 1: Imagen del aula No. 1 Habilitación de pared terminado.



Foto 2: Imagen de aula No. 1 piso terminado.



Foto 3: Aula 1 Cambio de estructura de techo de madera por metal.



Foto 4: Aula 2 estructura de techo de metal e instalación de láminas.



Foto 5: Vista del aula No. 2 sustitución de piso de concreto.



Foto 6: Imagen del aula No. 1 Puerta nueva instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público