

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEQUICCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0152-43	FECHA:	



Foto1: Aula 1. Primero, Segundo, Tercero. Sustitucion de vidrios y estructura de techo



Foto1: Aula 1. Primero, Segundo, Tercero. Sustitucion de vidrios y estructura de techo



Foto 3: Sustitución de piso de cocina



Foto 4: Aula 2. sustitucion de costanera y mantenimiento de puertas.



Foto 5: Aula 2. Cambio de pintura lado Interior Y exterior.



Foto 6: Reparacion de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--