

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad María Auxiliadora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0156-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: colocacion de barranda



Foto 2: sustitucion de vidrios



Foto 3: sistema de coptacion de agua



Foto 4: repacion y ampliacion de area cocinas



Foto 5: sustitucion de laminas y costaneras



Foto 6: sustitucion de cerco o muro perimetrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

