

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Maria Auxiliadora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0156-43	FECHA:	30/06/2024



Foto1: Cimiento del muro perimetral



Foto 2: Fotografía de la Remodelación de la cocina



Foto 3: Fotografía de la remodelación del aula



Foto 4: Finalización del muro perimetral




Foto 5: Finalización de la cocina por dentro.



Foto 6: Finalización de cocina de frente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la Comunidad





Firma y Sello Director Centro Educativo Público