



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Seraxquen Tanchí	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Seraxquen Tanchí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0161-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Se observa el trabajo del desentechado de moludo 2, para la sustitución de estructura de techo y láminas.



Foto 2: Se observa la rehabilitación de la estructura de techo en el modulo 1



Foto 3: Se Observa la instalación de estructura y lámina.



Foto 4: Se observa la instalación de piso de concreto de cemento.



Foto 5: Se observa la colocación del repello en la pared exterior del modulo 1



Foto 6: Se observa la colocación de estructura de techo en el modulo 1 y en el corredor del modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

