



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Seraxquen Tanchí	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Seraxquen Tanchí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0161-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Se observa el trabajo del entechado, repellido de paredes interior y exteriores, colocación de ventana y puertas en el modulo 1



Foto 2: La instalación de estructura de techo e instalación de lámina.



Foto 3: Instalación de estructura de techo y repello de pared.



Foto 4: Se observa la instalación de la estructura de techo en los modulo No. 1 y 2. y repello de pared interior y exterior.



Foto 5: Se observa el entechado de los 2 modulos y repello de pared exterior.



Foto 6: Se observa la instalación de ventana, puerta y instalación de piso de concreto en el corredor de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

