



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-FGB-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Secarania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0165-43	FECHA	12/04/2024



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: sustitución de ventana



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: reparación y ampliación de cocinas



Foto 5: pinturas interiores y exteriores



Foto 6: sustitución de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secaranila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0165-43	FECHA:	26/07/2024



Foto1: cambio en techado



Foto 2: cambios de ventana del establecimiento



Foto 3 cambios puerta



Foto 4: ampliacion de cocina




Foto 5: cambio depintura



Foto 6: ampliacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma

Firma y sello Director Centro Educativo

