



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEAXPENS SETAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0166-43	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE CAMBIO DE LAMINAS EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE COSTANERAS Y CAMBIO DE LAMINAS A CORREDOR



Foto 3: REHABILITACION DE PARED DE BAÑOS Y SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 4: REPELLO DE PAREDES DE CADA AULAS.



Foto 5: SUSTITUCION Y REHABILITACION DE MALLAS EN CIRCULACION EN TODO LA EXTENSION.



Foto 6: INSTALACIÓN DE COSTANERAS Y LAMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

