

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEMOX SETINTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0175-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas en proceso




Foto 2: Mantenimiento de piso de corredor en proceso




Foto 3: Sustrucción de base de madera a concreto en proceso



Foto 4: Sustrucción de piso de aula en proceso




Foto 5: Sustrucción de puertas de madera a metal en proceso



Foto 6: Sustrucción de malla perimetral en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público