

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEMOX SETINTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0175-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas finalizado



Foto 2: Mantenimiento de piso de corredor finalizado



Foto 3: Sustrucción de base de madera a concreto finalizado



Foto 4: Sustrucción de piso de aula finalizado




Foto 5: Sustrucción de puertas de madera a metal finalizado



Foto 6: Sustrucción de malla perimetral finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

