



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CENTRO GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CENTRO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0178-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Cambio de cubierto modulo I



Foto 2: Cambio de cubierto modulo II



Foto 3: Cambio de pintura y cubierto de baños



Foto 4: Cambio de piso a piso cerámico



Foto 5: Cambio de pintura



Foto 6: Cambio de piso a piso cerámico aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Caserío