

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CENTRO GUADALUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0178-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Cambio de cubierta modulo I



Foto 2: Cambio de cubierta modulo II



Foto 3: Cambio de pisoa piso cerámico, alulas.



Foto 4: Cambio de piso a piso cerámico corredor



Foto 5: Cambio de pintura




Foto 6: Cambio de pintura y cubierta de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello Representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

