

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pequicuch	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pequicuch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0181-43	FECHA:	18/06/2024




Foto 1: Aplicación de pintura a puertas



Foto 2: Sustitución de una letrina de concreto



Foto 3: Reparación de cisterna



Foto 4: Reparación de cisterna



Foto 5: Cerco perimetral



Foto 6: Cerco Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pequicuch	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pequicuch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0181-43	FECHA:	18/06/2024



Foto1: Mantenimiento de cisterna



Foto2: Mantenimiento de cisterna



Foto 3: Reparacion de estufa Rural (Polletón)



Foto 4: Sustitución de Ventanas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

