

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                      |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz         | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carcha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Pequicuch | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Pequicuch  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0181-43        | FECHA:                         | 26/11/2024       |



Foto1: Mantenimiento de Puertas



Foto 2: Canales y Bajadas de agua pluvial



Foto 3: Canales y Bajadas de agua pluvial



Foto 4: Canales y Bajadas de agua pluvial



Foto 5: Canales y Bajadas de Agua Pluvial



Foto 6: Aplicación de Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                      |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz         | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carcha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Pequicuch | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Pequicuch  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0181-43        | FECHA:                         | 26/11/2024       |



Foto1: Servicios Sanitarios y sus Accesorios



Foto 2: Reparación de Estufa Rural



Foto 3: Mantenimiento de Cisterna



Foto 4: Mantenimiento de Cisterna



Foto 5: Sustitucion de Ventanas



Foto 6: Mantenimiento de Portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

