

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz  | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio San Juan Bosco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0183-43 | FECHA:                         | 25/04/2024             |



Foto 1: Cubierta de laminas nuevas



Foto 2: Pintura nuevas en muros



Foto 3: Mantenimiento de piso



Foto 4: Mantenimiento de puertas



Foto 5: Sustitucion de cubierta de laminas



Foto 6: Mantenimiento de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

