

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Juan Bosco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0183-43	FECHA:	10/05/2024



Foto1: Cubierta de laminas nuevas



Foto 2: Pintura nuevas en muros



Foto 3: Mantenimiento de piso



Foto 4: Mantenimiento de puertas



Foto 5: Sustitucion de cubierta de laminas





Foto 6: Mantenimiento de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

