



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAJCHACAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0195-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: SUSTITUYENDO LAMINAS EN AULAS



Foto 2: SUSTITUYENDO CHAPA DE PUERTA



Foto 3: SUSTITUYENDO MALLA INSERVIBLE Y POSTES PODRIDOS POR MALLAS NUEVAS Y TUBOS GALVANIZADOS



Foto 4: DANDO MANTENIMIENTOS DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUYENDO VIDRIOS EN MAL ESTADO EN AULAS



Foto 6: SUSTITUYENDO PISO CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elena coc choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

