



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | San Pedro carcha  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Rubelchoc |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0202-43               | FECHA:                         | 7/11/2024         |



Foto1: Modulo 1: sustitucion de laminas , por laminas troqueladas aluzinc



Foto 2: Modulo 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal , sutitucion de vidrios, mantenimiento de puerta y mantenimiento de pintura interior y exterior.



Foto 3: Modulo 2: sustitucion de láminas, por laminas troqueladas aluzinc



Foto 4: Modulo 2: Sustitucion de vidrios, mantenimientos de puerta y mantenimiento de pintura interior y exterior.



Foto 5: Modulo 3: Sustitucion de laminas, por laminas troquelada aluzinc y mantenimientos de una hilada de costanera.



Foto 6: Sustitucion de puertas de madera a metal y susticion de vidrios y mantenimiento de pintura interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastian Tulcu

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

