



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rubelchoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0202-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: modulo 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc y mantenimiento de pintura exterior.



Foto 2: modulo 1: sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal , sustitucion de vidrios, mantenimiento de puerta y colocación de balcones de metal.



Foto 3: modulo 2: sustitucion de laminas, por laminas troqueladas aluzinc, mantenimiento de puerta y mantenimiento de pintura interior y exterior.



Foto 4: modulo 2. Sustitucion de vidrios, y colocacion de balcones de metal.



Foto 5: Modulo 3. Sustitucion de laminas, por laminas troquelada aluzinc y mantenimiento de pintura interior y exterior.



Foto 6: Modulo 3: Sustitucion de puertas de madera a metal y sustitucion de vidrios y colocacion de balcones de metal a direccion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastian Tial cu

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

