



Ministerio de Educación
G y T E M P L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0205-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Destechado de las dos aulas



Foto 2: Retiro de costanera



Foto 3: Retiro de las costaneras de aula numero uno



Foto 4: Preparando las costaneras para sustituir anterior estructura.



Foto 5: Instalando las costaneras nuevas



Foto 6: Instalando de puertas de las aulas remozadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose maria coles

Firma y sello del Presidente de la OPE

H. R. R. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0205-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: Limpieza de paredes exteriores de aulas.



Foto 2: Aplicación de pintura a piso de concreto sustituido.



Foto 3: Aplicación de pintura en pared interior y exterior.



Foto 4: Sustitucion de Vidrios en ventanas de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose maria coc Sola

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público