



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA UNIÓN POPOLHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0207-43	FECHA:	08/08/2024



Foto1: Se observa la colocacion de block de la cocina



Foto 2: aquí se observa la colocacion de infraestructura de la cocina




Foto 3: Los abañiles y padres de familia trabajando en el muro



Foto 4: otra fotografia donde se ve como se esta quedando el muro



Foto 5 aquí se ve el avance y parte de la entrada



Foto 6: Colocacion de entechado y portón de la entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OFE.



Firma

Firma del Director Centro Educativo Público

