

Ministerio de Educación
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Unión Popolhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0207-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelación de la cocina



Foto 2: vista parte interior de la cocina




Foto 3: Instalación de porton de metal de la entrada principal del establecimiento




Foto 4: vista frontal de como quedó el muro después de realizar el trabajo



Foto 5: cambio de puerta de madera por puerta de metal en la salida de emergencia del establecimiento




Foto 6: después de realizado el trabajo del muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

