


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA AGRICOLA SAN VICENTE R.L.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0216-43	FECHA:	8/08/2024



Fotografía donde se observa la finalizacion del trabajo de la reabilitacion de la cocina en la parte exterior.



Fotografía donde se observa la parte interior de la cocina del centro educativo trabajo finalizado.



Fotografía donde se observa la finalizacion de trabajo de la reabilitacion del aula de primero primaria.



Fotografía donde se observa el cambio del entechado del aula de primero primaria.



Fotografía donde se logra observar todos los trabajos finalizados con la reabilitacion del aula de primero primaria, la cocina del centro educativo y pintura del centro educativo.



Fotografía donde se observa el piso de concreto finalizado del Aula de Primero primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---