

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUXUB CHIAYIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0218-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Aula Antigua: Inicio del reforzamiento de la coronación, de fundición de terminación de pared y las columnas de la puerta principal



Foto 2: Cocina: Terminación de levantado del muro de la pared de la cocina de la mitad hasta la coronación



Foto 3: Aula Antigua: Proceso de la estructuración del entechado



Foto 4: Cocina Estructuración del entechado de la cocina previo a la colocación de laminas.



Foto 5: Aula Antigua: Proceso de terminación de tallado de paredes y puertas.




Foto 6: repello de aula antigua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

