



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHICUXUB CHIAYIN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0218-43 | FECHA:                         | 26/11/2024             |



Foto 1: Aula Antigua: Piso mejorada y repellada



Foto 2: Cocina ya con piso mejorada y repellada



Foto 3: Aula antigua con techo terminada, con puertas y ventanas puestos




Foto 4: Cocina con techo terminada, con puertas y ventanas puestos.



Foto 5: Aula Antigua 100% remozada




Foto 6: Cocina 100% remozada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

