



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xaltenamit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0220-43	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: Fundicion de columnas



Foto 2: Fundicion de Soleras



Foto 3: Desarmar tablas de las columnas



Foto 4: Tallando ventanas



Foto 5: Colocando Corronacion de la escuela



Foto 6: Los alumnados apoyan para acariar agua para la construccion de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

