

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sesalche I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0221-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: se identifica el avance de colocación de columnas de fundición de concreto de la cocina del establecimiento.



Foto 2. Se evidencia el proceso de traslado de concreto de rehabilitación de entornadode aula de 8x8



Foto 3: el avance de la fundicion y reparacion de pisos de torta de concreto del corredor del establecimiento.



Foto 4: se identifica el avance de colocación de columnas de fundición de concreto de la cocina del establecimiento.



Foto 5: Con el apoyo de Padres de Familia la reparacion y fundicion de torta de concreto del corredor y cocina.



Foto 6: como se muestra en la fotografia la rehabilitacion del corredor y la cocina del establecimiento por el apoyo de los padres de familia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---