

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sesalche I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0221-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelacion de la cocina del establecimiento



Foto 2: vista Frontal del establecimiento, cambios y fundicion entortado de piso de una alua.



Foto 3: como se muestra en la fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambios del corredor del establecimiento.




Foto 4: Reparacion de piso de torta de concreto.



Foto 5: vista panoramica del corredor, reparacion de pisom y la instalacion de puertas del establecimiento.



Foto 6: Observandose los diferentes procesos realizados en la cocina y la colocacion de canales y bajadas de asgua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--