



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESAQUIQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0226-43	FECHA:	3 DE MAYO DE 2024



Foto1: Inicio de trabajos de mantenimiento modulo I (dos aulas).



Foto 2: Mantenimiento de estructura metalica, previo a la instalacion de costaneras.



Foto 3: Preparacion de estructura metalica modulo I.



Foto 4: Rehabilitacion de Cocina.



Foto 5: Panoramica de cocina y area de depositos de agua en proceso de mantenimiento.



Foto 6: Instalcion de laminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIANO CAÁL CAÁL

Firma y sello del Presidente de la OPF



ALFREDO BAC

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

