

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chamtaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0227-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Luego de haber realizado los diferentes los diferentes procesos de remodelacion de las aulas




Foto 2: vista Frontal del establecimiento, cambios de costaneras y laminas troqueladas del corredor



Foto 3: como se muestra en la fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambios



Foto 4: Instalacion de ventanas de metal de las aulas del centro estudiantil



Foto 5: vista panoramica de las aulas del trabajos realizadas del remozamiento



Foto 6: Observandose los diferentes procesos realizados con el fondo de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEE
ALDEA CHAMTACA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público