



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sehubub Sacsí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0017-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelación del aula.



Foto 2: vista Frontal del establecimiento, cambios de costaneras y laminas troqueladas del corredor



Foto 3: como se muestra en la fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambios



Foto 4: Instalacion de puerta de metal del aula del centro estudiantil



Foto 5: vista panoramica del aula despues de la culminacion del trabajo de remozamiento



Foto 6: Observandose los diferentes procesos realizados en el aula, cambio de laminas troqueladas, habiliación y instalación de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

