

Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0229-43	FECHA:	



Foto1: Con el apoyo de padres de familais se hizo las bases del proyecto de remozamiento. Se evidencia el inicio del mantenimiento de la escuela Oficial Rural Mixta Comunidad San Antonio I. La medida de 18 metros de



Foto 2: Con el Apoyo de Padres de familia se muestra el avance de nuestro proyecto.



Foto 3: el avance de la rehabilitacion de nuestro proyecto estamos el 50%



Foto 4: la sustitucion de galeras y sustitucion de reglas en mal estado y a hora el avance de colocación de columnas de fundición de concreto.




Foto 5: Con el apoyo de Padres de Familia la instalación de soporte de ventanales



Foto 6: La sustitucion de galeras como se muestra en la fotografia la instalación de columnas concretado y la sustitucion de reglas por costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público