

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Antonio I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0229-43	FECHA:	7/09/2024



Foto 1 Vista panorámica de la rehabilitación, se instala las laminas troqueladas. Se instalara una division movable o corrediza , la terminacion la rehabilitacion de aula ,se finaliza el trabajo de



Foto 2 Observandose los diferentes procesos realizados en la escuela, cambio de laminas troqueladas




Foto 3: como se muestra en la fotografia instalacion de Costaneras y laminas troqueladas de la rehabilitacion de aula. El 100%



Foto 4: Observandose los diferentes procesos realizados en la rehabilitacion de aulas. sustitucion de reglas por columnas.



Foto 5 vista panoramica de la escuela despues de finalizar del trabajo de remozamiento se instalaron las laminas troqueladas.



Observandose los diferentes procesos realizados en la rehabilitacion de la escuela, se instalaron las laminas troqueladas y capotes .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

