

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA OXLAJUHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OXLAJUHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0236-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: LETRINAS DE BAÑOS EN PROCESO



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA EN PROCESO



Foto 3: SUSTITUCION DE PARED EN PROCESO



Foto 4: SEGUIMIENTO DE AULA EN PROCESO



Foto 5: SUSTITUCION DE TECHO Y ESTRUCTURA EN PROCESO



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel xe Tux

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

